

Краткая инструкция по шагам.

1. Вход в режим программирования: штрих - код "Set"
2. Выбор задержки времени реакции: 200 мс, 500 мс (по умолчанию), 1 сек, 2сек
3. Выход из режима программирования: штрих-код "End"



Set



200 msec



500 msec (Default)



1 second



2 seconds



End